

QUAD Restaurationspreisliste; 01.11.2008

Wir reparieren alles was gemacht werden muss und wir restaurieren alles, was gemacht werden soll. Und dies bei jedem jemals gebauten Quad Elektrostaten. Wir sagen ihnen vorher, welche Kosten dabei entstehen und wir erteilen Garantie auf jede unserer Arbeiten.

	excl. USt pro Stück für Kunden die außerhalb der EG wohnen	incl. 19% USt pro Stück für Kunden die innerhalb der EG wohnen
ESL57 pro Stück		
Demontieren des ESL, Reinigung innen, kompletter Funktionstest, Fehlersuche und Erstellen eines Fehlerberichtes, spätere Wiedermontage	130,00 €	154,70 €
Austausch eines Hochtonpanels (QELTRPA)	341,33 €	406,18 €
Austausch eines Basspanels (QELBAPA)	398,20 €	473,85 €
Austausch der Hochspannungscascade (QELREPA)	97,48 €	116,00 €
Überlastschutz mit Einbau (QELCLPK)	96,00 €	114,24 €
Austausch der Netzbuchse gegen Kaltgerätebuchse	18,90 €	22,49 €
Austausch des Frontgitters	175,76 €	209,15 €
Austausch der beiden Holzseitenteile	161,62 €	192,33 €
Austausch der 3 Füße	155,09 €	184,56 €
Austausch von Staubschutzfolien (pro Element)	47,25 €	56,23 €
ESL63 pro Stück		
Demontieren des ESL, Reinigung innen, kompletter Funktionstest, Fehlersuche und Erstellen eines Fehlerberichtes, spätere Wiedermontage	130,00 €	154,70 €
Austausch eines top/bottom Panel (Q63ETBA) refurbished	238,14 €	283,39 €
Austausch eines mittleren Panels (Q63EMIA) refurbished	238,14 €	283,39 €
Austausch der Hochspannungscascade (Q63HTPA)	91,16 €	108,48 €
Austausch der Überlastschutzplatine (Q63CLPA)	348,39 €	414,58 €
Austausch des Bespannstoff (EC63BLK/BRN)	38,00 €	45,22 €
Austausch der Anschlußbuchsen für Lautsprecherkabel, pro Buchse (rot: PSRS14C; schwarz: PSBS14C)	9,00 €	10,71 €
Austausch der Staubschutzfolien (pro ESL, beide Seiten)	77,30 €	91,99 €
QUAD II pro Stück		
Demontieren des Verstärkers, Reinigung, kompletter funktionstest, Fehlersuche und Erstellen eines Fehlerberichtes, spätere Wiedermontage	200,00 €	238,00 €
Austausch der gesamten inneren Verkabelung gegen einen neuen, handgebundenen, Kabelbaum incl. Röhrensockel für KT66 und GZ34, inclusive der Kondensatoren C2,C3,C4,C6.		
Austausch der EF86 Paltine incl. Bauteile und Röhrensockel, inkl. RC-element	380,23 €	452,47 €
Lohnaufwand für Gehäusemodifikation zum Einbau einer Kaltgerätebuchse und Vorbereitung für die Lackierung.	65,00 €	77,35 €
neue Einbrennlackierung im Originalgrau (alle Gehäuseteile einer Endstufe)	385,00 €	458,15 €
Kaltgerätebuchse	3,00 €	3,57 €
QUAD 33,34, 303, 306, 405, 606		
für alle diese klassischen Geräte bieten wir einen Austausch der kritischen Kondensatoren zum Festpreis. Über die Jahre verändern Kondensatoren ihre Werte. wir ersetzen diese kritischen Bauteile gegen neue mit den Originalwerten.	150,00 €	178,50 €
dito. incl. Netzteilkos (für 303, 405, 606, 306)	240,00 €	285,60 €

QUAD Musikwiedergabe

Brunnenstraße 57, 56751 Gering

Telefon: +49 (0) 2654-987977 - Fax: +49 (0) 2654-987976

www.Quad-Musik.com - email: Quad-GmbH@t-online.de